

PIANO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Indicazioni generali

venerdì 30 gennaio 2009

Elemento imprescindibile Marpetua CE dei serramenti è che il Costretto del serramento sia idoneo

Ma cos'è questo Piano di Controllo della Produzione?

Potremmo dire che altro non è che una dichiarazione, con annessa descrizione scritta, dei controlli che

Rispondere a domande come:

- La lista di taglio consegnata in produzione è quella del lavoro preventivato?
- I colori e le finiture di profili ed accessori ordinati corrispondono a quelle scelte dal cliente?
- I profili in barre sono privi di difetti superficiali o di geometria tali da garantire la costruzione di un b
- Gli accessori e le guarnizioni provengono tutti dal magazzino interno dove sono stati depositati dop
- La misura dei pezzi tagliati corrisponde a quella visualizzata sull'indicatore della troncatrice e corris
- Le forature e le altre lavorazioni sono conformi a quanto indicato sul Catalogo del Ssistema?
- Le giunzioni delle ante e dei telai sono chiuse correttamente
- Le ante sono correttamente accoppiate con i rispettivi telai?
- La cremonese tira bene, i catenacci sono montati e l'anta ribalta manovra correttamente?
- I vetri sono stati correttamente installati?

farà sì che abbiate effettuato un controllo sui serramenti da voi prodotti e che li rende idonei ad essere M

Le domande effettuate, **per ottenere il permesso di costruire, bastano a descrivere l'attività che si intende svolgere e la destinazione d'uso del bene.**

Questo **modulo vi servirà ad attestare l'avvenuto controllo ed il relativo esito positivo.**

Pertanto basteranno due semplici documenti, la cui disponibilità è di facile ed immediata reperibilità:

La linea guida per la preparazione di entrambi i documenti è contenuta nel **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 12/01/2010** per la realizzazione dei serramenti.